

IKO

DOKUMENT GWARANCYJNY

IKO SALES INTERNATIONAL N.V. (IKO) gwarantuje pierwszemu nabywcy dachówek bitumicznych IKO, że będą one wolne od wad w wykonawstwie i materiale powodujących przeciek wody przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji rozpoczynający się najpóźniej 6 miesięcy po dacie zakupu.

| Nazwa dachówki | Całkowity okres gwarancji /lata/ | Okres gwarancji platynowej /lata/ |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Monarch® | 25 | 10 |
| Monarch Biber® | 25 | 10 |
| Monarch Diamant® | 25 | 10 |
| Cambridge® | 25 | 10 |
| Cambridge Xpress® | 25 | 15 |
| Armourglass® | 20 | 10 |
| Victorian® | 20 | 10 |
| Diamant® | 20 | 10 |
| ArmourShield® | 20 | 10 |
| DiamantShield® | 20 | 10 |
| Skyline® | 20 | 10 |
| BiberShield® | 15 | 5 |
| StormShield® | 15 | 5 |
| Superglass® 3TAB | 15 | 5 |
| Superglass® Biber | 15 | 5 |

W okresie gwarancji platynowej IKO pokryje pełne koszty materiału i robocizny związanych z naprawą lub wymianą wadliwych dachówek.

Żądanie naprawy lub wymiany dachówek w ramach niniejszej gwarancji musi być zgłoszone do IKO w formie pisemnej w ciągu 30 dni od ujawnienia się wady powodującej przeciek.

Gwarancja jest ważna jedynie w Polsce i tylko, jeżeli niniejszy dokument gwarancyjny został otrzymany od autoryzowanego dystrybutora produktów IKO wskazanego w tym dokumencie.

Szczegółowe warunki gwarancji, w tym jej ograniczenia i wyłączenia oraz sposób realizacji uprawnień z gwarancji określone są w szczegółowych warunkach gwarancji dostępnych u dystrybutorów lub w firmie IKO.

Adres budowy:.....

.....Data zakupu:.....

Wykonawca:.....

Typ / kolor:.....m².....

Dystrybutor:.....

Kraj:..... Autoryzacja IKO:

.....
IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
I.Z. Ravenshout 3815
B-3945 Ham, Belgia

Ważny od 01.01.1999

DOKUMENT GWARANCYJNY

IKO Sales International N.V. (IKO) gwarantuje, że dachówki bitumiczne IKO będą wolne od wad w wykonawstwie i materiale powodujących przeciek wody w niżej wymienionym okresie dla danego rodzaju dachówek. Okres gwarancji zaczyna się od daty zainstalowania dachówek, najpóźniej po upływie 6 miesięcy od daty zakupu.

| Nazwa dachówki | Całkowity okres gwarancji /lata/ | Okres gwarancji platynowej /lata/ |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Monarch® | 25 | 10 |
| Monarch Biber ® | 25 | 10 |
| Monarch Diamant® | 25 | 10 |
| Cambridge® | 25 | 10 |
| Cambridge Xpress® | 25 | 15 |
| Armourglass® | 20 | 10 |
| Victorian® | 20 | 10 |
| Diamant® | 20 | 10 |
| Armourshield® | 20 | 10 |
| DiamantShield® | 20 | 10 |
| Skyline® | 20 | 10 |
| Bibershield® | 15 | 5 |
| Stormshield® | 15 | 5 |
| Superglass® 3TAB | 15 | 5 |
| Superglass® Biber | 15 | 5 |

Platynowa gwarancja

W okresie gwarancji platynowej IKO, wg własnego wyboru, naprawi wadliwe dachówki na swój koszt lub bezpłatnie wymieni wadliwe dachówki na nowe, jeżeli stwierdzi, że posiadają one wady produkcyjne powodujące przeciek wody. Odpowiedzialność IKO ograniczona jest do wysokości uzasadnionych kosztów wymiany wadliwych dachówek /łącznie z kosztami robocizny/.

IKO nie będzie odpowiedzialne i nie będzie ponosiło kosztów usunięcia istniejącego pokrycia, kosztów obróbek lub napraw innych powstałych uszkodzeń lub zniszczeń.

Okres pozostały

Po okresie gwarancji platynowej odpowiedzialność IKO w zakresie naprawy lub wymiany będzie ograniczona proporcjonalnie do bieżącej wartości dachówek / z wyłączeniem kosztów robocizny, obróbek, demontażu i wywozu/. Bieżącą wartość dachówek oblicza się w ten sposób, że uzasadniony koszt wymiany pomniejszany jest za każdy miesiąc wskaźnikami redukcyjnymi ustalonymi w niżej podanej tabeli dla określonego rodzaju dachówki. Łączna redukcja wartości dachówek stanowi sumę redukcji wartości z pierwszego i drugiego okresu.

Warunki ważności gwarancji

Gwarancja obowiązuje jedynie do dachówek ułożonych na dachach o spadku połaci > 20°.

Gwarancja ta obejmuje dachówki ułożone na połaciach o spadkach 15° – 20° tylko wtedy jeżeli podkład pod dachówki wykonany jest zgodnie z instrukcją montażu gontów IKO.

Wszystkie rodzaje dachówek /z wyjątkiem sześciokątnej – Armourshield – Hex, posiadającej folię, którą usuwa się aby wyeksponować część pokrytą klejem/ posiadają naniesiony fabrycznie pas klejący i muszą być wystawione na działanie promieni słonecznych przy odpowiedniej temperaturze połaci przez kilka lub kilkanaście dni zanim nastąpi sklejenie.

Przy dachach o nachyleniu połaci $> 60^\circ$ należy zachować odpowiedni system przybijania i dodatkowego podklejania. Dachówki instalowane jesienią lub zimą mogą nie skleić się aż do następnej wiosny. Dachówki, które nie są wystawione na działanie odpowiedniej temperatury na połaci dachu, których pasy klejące zostały zanieczyszczone lub które zostały niewłaściwie przybite mogą nigdy się nie skleić. Brak sklejenia w takich przypadkach nie jest wadą produkcyjną.

W przypadku, gdy IKO stwierdzi, że sklejenie nie nastąpiło z powodu wadliwie wyprodukowanych dachówek, IKO będzie odpowiedzialne tylko za koszt dachówek zerwanych przez wiatr oraz uzasadniony koszt ręcznego podklejenia pozostałych nie sklejonnych dachówek.

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku odpowiedniej wentylacji pokrycia dachowego i zastosowania się do instrukcji montażu gontów IKO.

Zawiadomienie o wadach

Żądanie naprawy lub wymiany na podstawie niniejszej gwarancji musi być złożone pisemnie do IKO Sales International N.V. I.Z. Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgia w terminie 30 dni od ujawnienia się wady powodującej przeciek. Do reklamacji powinien być dołączony dowód zakupu oraz próbka wykazująca wadę, która spowodowała przeciek wody.

Jeśli IKO ustali, że przeciek jest wynikiem wady produkcyjnej wymieni materiał lub dokona zwrotu ceny zgodnie z poprzednimi punktami gwarancji.

Ograniczenia

1. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w przypadkach, gdy przeciek wody wystąpił tylko i wyłącznie z powodu wadliwie wyprodukowanych dachówek, a nie z jakiegokolwiek innej przyczyny.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych z jakichkolwiek innych przyczyn w tym w szczególności :
 - a. montażem dachówek w sposób niezgodny z drukowaną instrukcją IKO
 - b. wyładowaniami atmosferycznymi, wichurą, burzą gradową, pożarem, wybuchem, powodzią, upadkiem na dach ciał stałych
 - c. dokonywaniem przeróbek dachu po zainstalowaniu dachówek
 - d. instalowaniem lub umieszczeniem na dachu jakichkolwiek przedmiotów w tym anten, znaków, reklam, zbiorników wody, wentylatorów lub urządzeń klimatyzacyjnych
 - e. osiadaniem, zniekształcaniem, opadaniem lub pękaniem konstrukcji lub poszycia dachu, ścian, fundamentów, spowodowanym wadą użytego materiału lub przemieszczaniem się po dachu
 - f. niedostateczną wentylacją poddasza lub niedostatecznym odprowadzaniem wody z dachu albo nie zapewnieniem odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszyciem dachu, a warstwą izolacji termicznej. Wentylacja musi pozwalać na swobodny przepływ powietrza pod poszyciem od okapu do kalenicy. Minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić 1/300 powierzchni ocieplonego dachu.
2. Dodatkowo IKO nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
 - a. różnice w kolorach lub odcieniach dachówek
 - b. zmian w wyglądzie gontów spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli zmiany te nie powodują przecieku
 - c. jakiegokolwiek koszty poniesione na naprawy lub wymiany dachówek bez uprzedniego, pisemnego upoważnienia ze strony IKO
3. IKO nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wymienianego materiału w stosunku do materiału pierwotnego gdy różnice te są wynikiem dokonanych zmian w produkcie lub działania czynników atmosferycznych.
4. Dachówki Monarch APP zainstalowane na dachach gdzie nie ma wentylacji pod poszyciem są objęte tylko okresem gwarancji platynowej. Gwarancja po upływie platynowego okresu obowiązuje tylko dla dachów z należyście wykonaną wentylacją pod poszyciem jak podano w p 1f i spadkiem $> 20^\circ$.
5. Gwarancja niniejsza nie zawiera odpowiedzialności IKO za szkody wywołane przypadkowo, szkody pośrednie i nie pozostające w normalnym związku przyczynowym z zastosowaniem wadliwych dachówek..
Obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji obciążają IKO i nie zastępuje innych uprawnień z tytułu wad dachówek, które mogą mieć zastosowanie wobec innych osób.

Warunki niniejszej gwarancji nie mogą być przez nikogo zmienione w tym także przez przedstawicieli IKO. Przedstawiciele IKO nie mogą podejmować dodatkowych zobowiązań lub przyjmować odpowiedzialności na rachunek IKO.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w tym kraju i tylko wobec dystrybutora określonego w niniejszym dokumencie.

Ewentualne spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd w Hasselt w Belgii zgodnie z prawem belgijskim.

TABELA WSKAŹNIKÓW REDUKCYJNYCH

| Rodzaj dachówki | całkowity okres gwarancji /m-ce/ | pierwszy okres /m-ce/ | miesięczny wskaźnik redukcyjny | drugi okres /m-ce/ | miesięczny wskaźnik redukcyjny |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Monarch® | 300 | 1-180 | 1/225 | 181-300 | 1/600 |
| Monarch Diamant® | 300 | 1-180 | 1/225 | 181-300 | 1/600 |
| Monarch Biber® | 300 | 1-180 | 1/225 | 181-300 | 1/600 |
| Cambridge® | 300 | 1-180 | 1/225 | 181-300 | 1/600 |
| CambridgeXpress® | 300 | 1-180 | 1/225 | 181-300 | 1/600 |
| Armourglass® | 240 | 1-120 | 1/150 | 121-240 | 1/600 |
| Victorian® | 240 | 1-120 | 1/150 | 121-240 | 1/600 |
| Diamant® | 240 | 1-120 | 1/150 | 121-240 | 1/600 |
| ArmourShield® | 240 | 1-120 | 1/150 | 121-240 | 1/600 |
| DiamantShield® | 240 | 1-120 | 1/150 | 121-240 | 1/600 |
| Skyline® | 240 | 1-120 | 1/150 | 121-240 | 1/600 |
| Bibershield® | 180 | 1-120 | 1/150 | 121-180 | 1/300 |
| Stormshield® | 180 | 1-120 | 1/150 | 121-180 | 1/300 |
| Superglass® 3TAB | 180 | 1-120 | 1/150 | 121-180 | 1/300 |
| Superglass Biber® | 180 | 1-120 | 1/150 | 121-180 | 1/300 |

Przykład: wartość bieżąca dachówki Monarch;

po 168 miesiącach = 25% wartości początkowej; $100\% - 168:225 \times 100\% = 25\%$

po 192 miesiącach 18% wartości początkowej, $100\% - (180:225 \times 100\% + 12:600 \times 100\%) = 18\%$

Kraj: _____

Dystrybutor: _____

IKO SALES
INTERNATIONAL N.V.
I.Z. Ravenshout 3815
B-3945 Ham, Belgia